



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

LOCALIDADE	PARÂMETRO	MÍNIMO EXIGIDO	REALIZADAS	ATENDERAM A LEGISLAÇÃO
AGUA CLARA	PH	0	7	0
AGUA CLARA	COR	5	5	5
AGUA CLARA	FLUOR	0	0	0
AGUA CLARA	COLORO	28	28	28
AGUA CLARA	COLIF TOTAIS	28	28	28
AGUA CLARA	E.COLI	28	28	28
AGUA CLARA	TURBIDEZ	28	28	28
AGUAS DE MIRANDA	PH	10	10	8
AGUAS DE MIRANDA	COR	10	10	10
AGUAS DE MIRANDA	FLUOR	0	0	0
AGUAS DE MIRANDA	COLORO	10	10	10
AGUAS DE MIRANDA	COLIF TOTAIS	10	10	5
AGUAS DE MIRANDA	E.COLI	10	10	10
AGUAS DE MIRANDA	TURBIDEZ	10	10	4
ALBUQUERQUE	PH	10	15	15
ALBUQUERQUE	COR	5	15	15
ALBUQUERQUE	FLUOR	0	3	3
ALBUQUERQUE	COLORO	10	15	15
ALBUQUERQUE	COLIF TOTAIS	10	15	15
ALBUQUERQUE	E.COLI	10	15	15
ALBUQUERQUE	TURBIDEZ	10	15	15
ALCINOPOLIS	PH	5	5	5
ALCINOPOLIS	COR	5	5	5
ALCINOPOLIS	FLUOR	0	0	0
ALCINOPOLIS	COLORO	10	10	10
ALCINOPOLIS	COLIF TOTAIS	10	10	10
ALCINOPOLIS	E.COLI	10	10	10
ALCINOPOLIS	TURBIDEZ	5	10	10
ALTO CARACOL	PH	5	5	5
ALTO CARACOL	COR	5	5	4
ALTO CARACOL	FLUOR	0	0	0
ALTO CARACOL	COLORO	10	10	10
ALTO CARACOL	COLIF TOTAIS	10	10	10
ALTO CARACOL	E.COLI	10	10	10
ALTO CARACOL	TURBIDEZ	10	10	10
ALVES PLANALTO	PH	5	5	0
ALVES PLANALTO	COR	5	5	5
ALVES PLANALTO	FLUOR	0	0	0
ALVES PLANALTO	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

ALVES PLANALTO	COLIF TOTAIS	10	10	10
ALVES PLANALTO	E.COLI	10	10	10
ALVES PLANALTO	TURBIDEZ	5	10	10
AMAMBAI	PH	0	5	5
AMAMBAI	COR	5	5	5
AMAMBAI	FLUOR	0	5	1
AMAMBAI	COLORO	43	44	44
AMAMBAI	COLIF TOTAIS	43	44	43
AMAMBAI	E.COLI	43	44	44
AMAMBAI	TURBIDEZ	43	44	44
AMANDINA	PH	0	5	5
AMANDINA	COR	5	5	5
AMANDINA	FLUOR	0	0	0
AMANDINA	COLORO	10	10	10
AMANDINA	COLIF TOTAIS	10	10	10
AMANDINA	E.COLI	10	10	10
AMANDINA	TURBIDEZ	10	10	10
ANASTACIO	PH	10	12	12
ANASTACIO	COR	10	12	12
ANASTACIO	FLUOR	0	0	0
ANASTACIO	COLORO	42	44	44
ANASTACIO	COLIF TOTAIS	42	44	44
ANASTACIO	E.COLI	42	44	44
ANASTACIO	TURBIDEZ	42	44	44
ANAURILANDIA	PH	0	5	0
ANAURILANDIA	COR	5	5	5
ANAURILANDIA	FLUOR	0	0	0
ANAURILANDIA	COLORO	11	11	11
ANAURILANDIA	COLIF TOTAIS	11	11	11
ANAURILANDIA	E.COLI	11	11	11
ANAURILANDIA	TURBIDEZ	11	11	11
ANGELICA	PH	0	5	0
ANGELICA	COR	5	5	5
ANGELICA	FLUOR	0	5	5
ANGELICA	COLORO	18	18	18
ANGELICA	COLIF TOTAIS	18	18	18
ANGELICA	E.COLI	18	18	18
ANGELICA	TURBIDEZ	18	18	18
ANTONIO JOAO	PH	0	5	5
ANTONIO JOAO	COR	5	5	5
ANTONIO JOAO	FLUOR	0	0	0
ANTONIO JOAO	COLORO	15	15	15



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

ANTONIO JOAO	COLIF TOTAIS	15	15	15
ANTONIO JOAO	E.COLI	15	15	15
ANTONIO JOAO	TURBIDEZ	15	15	15
APARECIDA DO TABOADO	PH	10	43	43
APARECIDA DO TABOADO	COR	10	43	43
APARECIDA DO TABOADO	FLUOR	10	43	22
APARECIDA DO TABOADO	COLORO	44	43	43
APARECIDA DO TABOADO	COLIF TOTAIS	44	43	43
APARECIDA DO TABOADO	E.COLI	44	43	43
APARECIDA DO TABOADO	TURBIDEZ	44	43	43
AQUIDAUANA	PH	10	12	12
AQUIDAUANA	COR	10	12	12
AQUIDAUANA	FLUOR	10	21	21
AQUIDAUANA	COLORO	50	52	52
AQUIDAUANA	COLIF TOTAIS	50	52	52
AQUIDAUANA	E.COLI	50	52	52
AQUIDAUANA	TURBIDEZ	50	52	52
ARAL MOREIRA	PH	0	5	5
ARAL MOREIRA	COR	5	5	5
ARAL MOREIRA	FLUOR	0	0	0
ARAL MOREIRA	COLORO	12	12	12
ARAL MOREIRA	COLIF TOTAIS	12	12	12
ARAL MOREIRA	E.COLI	12	12	12
ARAL MOREIRA	TURBIDEZ	12	12	12
ARAPUA	PH	0	2	0
ARAPUA	COR	5	6	6
ARAPUA	FLUOR	0	0	0
ARAPUA	COLORO	10	10	10
ARAPUA	COLIF TOTAIS	10	10	10
ARAPUA	E.COLI	10	10	10
ARAPUA	TURBIDEZ	10	10	10
BATAGUASSU	PH	0	11	0
BATAGUASSU	COR	5	6	6
BATAGUASSU	FLUOR	0	0	0
BATAGUASSU	COLORO	42	42	42
BATAGUASSU	COLIF TOTAIS	42	42	42
BATAGUASSU	E.COLI	42	42	42
BATAGUASSU	TURBIDEZ	42	42	42
BATAIPORA	PH	0	5	2
BATAIPORA	COR	5	5	5
BATAIPORA	FLUOR	0	0	0
BATAIPORA	COLORO	21	21	21



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

BATAIPORA	COLIF TOTAIS	21	21	21
BATAIPORA	E.COLI	21	21	21
BATAIPORA	TURBIDEZ	21	21	21
BOCAJA	PH	5	5	5
BOCAJA	COR	5	5	5
BOCAJA	FLUOR	0	0	0
BOCAJA	COLORO	10	10	10
BOCAJA	COLIF TOTAIS	10	10	10
BOCAJA	E.COLI	10	10	10
BOCAJA	TURBIDEZ	10	10	10
BODOQUENA	PH	5	8	8
BODOQUENA	COR	5	8	8
BODOQUENA	FLUOR	0	0	0
BODOQUENA	COLORO	14	16	16
BODOQUENA	COLIF TOTAIS	14	16	15
BODOQUENA	E.COLI	14	16	16
BODOQUENA	TURBIDEZ	14	16	16
BONITO	PH	5	6	6
BONITO	COR	5	6	6
BONITO	FLUOR	0	0	0
BONITO	COLORO	39	40	40
BONITO	COLIF TOTAIS	39	40	38
BONITO	E.COLI	39	40	40
BONITO	TURBIDEZ	39	40	40
BRASILANDIA	PH	0	5	0
BRASILANDIA	COR	5	5	5
BRASILANDIA	FLUOR	0	0	0
BRASILANDIA	COLORO	19	19	19
BRASILANDIA	COLIF TOTAIS	19	19	19
BRASILANDIA	E.COLI	19	19	19
BRASILANDIA	TURBIDEZ	19	19	19
CAARAPO	PH	0	15	15
CAARAPO	COR	15	15	15
CAARAPO	FLUOR	0	5	5
CAARAPO	COLORO	53	52	52
CAARAPO	COLIF TOTAIS	53	52	51
CAARAPO	E.COLI	53	52	52
CAARAPO	TURBIDEZ	53	52	52
CABECEIRA DO APA	PH	0	5	5
CABECEIRA DO APA	COR	5	5	5
CABECEIRA DO APA	FLUOR	0	0	0
CABECEIRA DO APA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

CABECEIRA DO APA	COLIF TOTAIS	10	10	10
CABECEIRA DO APA	E.COLI	10	10	10
CABECEIRA DO APA	TURBIDEZ	10	10	10
CAMAPUA	PH	5	8	8
CAMAPUA	COR	5	8	8
CAMAPUA	FLUOR	0	0	0
CAMAPUA	COLORO	29	32	32
CAMAPUA	COLIF TOTAIS	29	32	32
CAMAPUA	E.COLI	29	32	32
CAMAPUA	TURBIDEZ	5	32	32
CAMISAO	PH	5	8	8
CAMISAO	COR	5	8	8
CAMISAO	FLUOR	0	0	0
CAMISAO	COLORO	10	12	12
CAMISAO	COLIF TOTAIS	10	12	12
CAMISAO	E.COLI	10	12	12
CAMISAO	TURBIDEZ	10	12	12
CAPAO BONITO	PH	5	5	5
CAPAO BONITO	COR	5	5	5
CAPAO BONITO	FLUOR	0	0	0
CAPAO BONITO	COLORO	10	10	10
CAPAO BONITO	COLIF TOTAIS	10	10	9
CAPAO BONITO	E.COLI	10	10	10
CAPAO BONITO	TURBIDEZ	10	10	10
CARACOL	PH	5	9	8
CARACOL	COR	5	9	8
CARACOL	FLUOR	0	0	0
CARACOL	COLORO	10	20	20
CARACOL	COLIF TOTAIS	10	20	14
CARACOL	E.COLI	10	20	19
CARACOL	TURBIDEZ	10	20	19
CARUMBE	PH	5	5	5
CARUMBE	COR	5	5	5
CARUMBE	FLUOR	0	0	0
CARUMBE	COLORO	10	10	10
CARUMBE	COLIF TOTAIS	10	10	10
CARUMBE	E.COLI	10	10	10
CARUMBE	TURBIDEZ	10	10	10
CHAPADAO DO SUL	PH	10	43	22
CHAPADAO DO SUL	COR	10	43	43
CHAPADAO DO SUL	FLUOR	10	43	43
CHAPADAO DO SUL	COLORO	44	43	43



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

CHAPADAO DO SUL	COLIF TOTAIS	44	43	43
CHAPADAO DO SUL	E.COLI	44	43	43
CHAPADAO DO SUL	TURBIDEZ	44	43	43
CIPOLANDIA	PH	5	8	8
CIPOLANDIA	COR	5	8	8
CIPOLANDIA	FLUOR	0	0	0
CIPOLANDIA	COLORO	10	12	12
CIPOLANDIA	COLIF TOTAIS	10	12	12
CIPOLANDIA	E.COLI	10	12	12
CIPOLANDIA	TURBIDEZ	10	12	12
CORONEL SAPUCAIA	PH	0	10	10
CORONEL SAPUCAIA	COR	10	10	10
CORONEL SAPUCAIA	FLUOR	0	0	0
CORONEL SAPUCAIA	COLORO	19	20	20
CORONEL SAPUCAIA	COLIF TOTAIS	19	20	20
CORONEL SAPUCAIA	E.COLI	19	20	20
CORONEL SAPUCAIA	TURBIDEZ	19	20	20
CORUMBA	PH	91	36	36
CORUMBA	COR	25	36	36
CORUMBA	FLUOR	0	31	31
CORUMBA	COLORO	91	102	102
CORUMBA	COLIF TOTAIS	91	102	102
CORUMBA	E.COLI	91	102	102
CORUMBA	TURBIDEZ	91	102	102
COXIM	PH	5	8	1
COXIM	COR	5	8	8
COXIM	FLUOR	0	6	6
COXIM	COLORO	49	50	50
COXIM	COLIF TOTAIS	49	50	50
COXIM	E.COLI	49	50	50
COXIM	TURBIDEZ	5	50	50
CRISTALINA	PH	0	5	5
CRISTALINA	COR	5	5	5
CRISTALINA	FLUOR	0	0	0
CRISTALINA	COLORO	10	10	10
CRISTALINA	COLIF TOTAIS	10	10	10
CRISTALINA	E.COLI	10	10	10
CRISTALINA	TURBIDEZ	10	10	10
CULTURAMA	PH	5	5	5
CULTURAMA	COR	5	5	5
CULTURAMA	FLUOR	0	0	0
CULTURAMA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

CULTURAMA	COLIF TOTAIS	10	10	10
CULTURAMA	E.COLI	10	10	10
CULTURAMA	TURBIDEZ	10	10	10
DEBRASA	PH	0	2	0
DEBRASA	COR	5	5	5
DEBRASA	FLUOR	0	0	0
DEBRASA	COLORO	10	10	10
DEBRASA	COLIF TOTAIS	10	10	10
DEBRASA	E.COLI	10	10	10
DEBRASA	TURBIDEZ	10	10	10
DEODAPOLIS	PH	0	5	5
DEODAPOLIS	COR	5	5	5
DEODAPOLIS	FLUOR	0	0	0
DEODAPOLIS	COLORO	21	21	21
DEODAPOLIS	COLIF TOTAIS	21	21	21
DEODAPOLIS	E.COLI	21	21	21
DEODAPOLIS	TURBIDEZ	21	21	21
DOIS IRMAOS DO BURITI	PH	5	8	8
DOIS IRMAOS DO BURITI	COR	5	8	8
DOIS IRMAOS DO BURITI	FLUOR	0	0	0
DOIS IRMAOS DO BURITI	COLORO	12	12	12
DOIS IRMAOS DO BURITI	COLIF TOTAIS	12	12	12
DOIS IRMAOS DO BURITI	E.COLI	12	12	12
DOIS IRMAOS DO BURITI	TURBIDEZ	12	12	12
DOURADINA	PH	5	5	5
DOURADINA	COR	5	5	5
DOURADINA	FLUOR	0	0	0
DOURADINA	COLORO	10	10	10
DOURADINA	COLIF TOTAIS	10	10	10
DOURADINA	E.COLI	10	10	10
DOURADINA	TURBIDEZ	10	10	10
DOURADOS	PH	10	10	10
DOURADOS	COR	41	43	43
DOURADOS	FLUOR	10	10	10
DOURADOS	COLORO	168	169	169
DOURADOS	COLIF TOTAIS	168	169	168
DOURADOS	E.COLI	168	169	169
DOURADOS	TURBIDEZ	168	169	167
ELDORADO	PH	0	5	5
ELDORADO	COR	5	5	5
ELDORADO	FLUOR	0	0	0
ELDORADO	COLORO	22	22	22



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

ELDORADO	COLIF TOTAIS	22	22	22
ELDORADO	E.COLI	22	22	22
ELDORADO	TURBIDEZ	22	22	22
FATIMA DO SUL	PH	5	5	5
FATIMA DO SUL	COR	5	5	5
FATIMA DO SUL	FLUOR	5	5	5
FATIMA DO SUL	COLORO	40	40	40
FATIMA DO SUL	COLIF TOTAIS	40	40	40
FATIMA DO SUL	E.COLI	40	40	40
FATIMA DO SUL	TURBIDEZ	40	40	40
FIGUEIRAO	PH	5	5	5
FIGUEIRAO	COR	5	5	5
FIGUEIRAO	FLUOR	0	0	0
FIGUEIRAO	COLORO	10	10	10
FIGUEIRAO	COLIF TOTAIS	10	10	10
FIGUEIRAO	E.COLI	10	10	10
FIGUEIRAO	TURBIDEZ	5	10	10
GUIA LOPES DA LAGUNA	PH	10	10	10
GUIA LOPES DA LAGUNA	COR	10	10	10
GUIA LOPES DA LAGUNA	FLUOR	0	0	0
GUIA LOPES DA LAGUNA	COLORO	20	20	20
GUIA LOPES DA LAGUNA	COLIF TOTAIS	20	20	19
GUIA LOPES DA LAGUNA	E.COLI	20	20	20
GUIA LOPES DA LAGUNA	TURBIDEZ	20	20	20
IGUATEMI	PH	0	5	5
IGUATEMI	COR	5	5	5
IGUATEMI	FLUOR	0	0	0
IGUATEMI	COLORO	24	24	24
IGUATEMI	COLIF TOTAIS	24	24	24
IGUATEMI	E.COLI	24	24	24
IGUATEMI	TURBIDEZ	24	24	24
INDAPOLIS	PH	5	5	5
INDAPOLIS	COR	5	5	5
INDAPOLIS	FLUOR	0	0	0
INDAPOLIS	COLORO	10	10	10
INDAPOLIS	COLIF TOTAIS	10	10	10
INDAPOLIS	E.COLI	10	10	10
INDAPOLIS	TURBIDEZ	10	10	10
INDUBRASIL	PH	5	8	8
INDUBRASIL	COR	5	8	8
INDUBRASIL	FLUOR	0	0	0
INDUBRASIL	COLORO	10	12	12



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
 REF: 05/2017

INDUBRASIL	COLIF TOTAIS	10	12	12
INDUBRASIL	E.COLI	10	12	12
INDUBRASIL	TURBIDEZ	10	12	12
INOCENCIA	PH	5	13	13
INOCENCIA	COR	5	13	13
INOCENCIA	FLUOR	5	13	13
INOCENCIA	COLORO	13	13	13
INOCENCIA	COLIF TOTAIS	13	13	13
INOCENCIA	E.COLI	13	13	13
INOCENCIA	TURBIDEZ	13	13	13
IPEZAL	PH	0	5	2
IPEZAL	COR	5	5	5
IPEZAL	FLUOR	0	0	0
IPEZAL	COLORO	10	10	10
IPEZAL	COLIF TOTAIS	10	10	10
IPEZAL	E.COLI	10	10	10
IPEZAL	TURBIDEZ	10	10	10
ITAHUM	PH	5	5	0
ITAHUM	COR	5	5	5
ITAHUM	FLUOR	0	0	0
ITAHUM	COLORO	10	10	10
ITAHUM	COLIF TOTAIS	10	10	10
ITAHUM	E.COLI	10	10	10
ITAHUM	TURBIDEZ	10	10	10
ITAPORA	PH	5	5	2
ITAPORA	COR	5	5	5
ITAPORA	FLUOR	0	0	0
ITAPORA	COLORO	31	31	31
ITAPORA	COLIF TOTAIS	31	31	31
ITAPORA	E.COLI	31	31	31
ITAPORA	TURBIDEZ	31	31	31
ITAQUIRAI	PH	0	5	0
ITAQUIRAI	COR	5	5	5
ITAQUIRAI	FLUOR	0	0	0
ITAQUIRAI	COLORO	20	20	20
ITAQUIRAI	COLIF TOTAIS	20	20	20
ITAQUIRAI	E.COLI	20	20	20
ITAQUIRAI	TURBIDEZ	20	20	20
IVINHEMA	PH	0	10	10
IVINHEMA	COR	10	10	10
IVINHEMA	FLUOR	0	5	5
IVINHEMA	COLORO	51	51	51



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

IVINHEMA	COLIF TOTAIS	51	51	51
IVINHEMA	E.COLI	51	51	51
IVINHEMA	TURBIDEZ	51	51	51
JAPORA	PH	0	5	0
JAPORA	COR	5	5	5
JAPORA	FLUOR	0	0	0
JAPORA	COLORO	10	10	10
JAPORA	COLIF TOTAIS	10	10	9
JAPORA	E.COLI	10	10	10
JAPORA	TURBIDEZ	10	10	10
JARDIM	PH	10	10	10
JARDIM	COR	10	10	10
JARDIM	FLUOR	10	11	9
JARDIM	COLORO	45	44	44
JARDIM	COLIF TOTAIS	45	44	41
JARDIM	E.COLI	43	44	44
JARDIM	TURBIDEZ	45	44	43
JATEI	PH	0	5	5
JATEI	COR	5	5	5
JATEI	FLUOR	0	0	0
JATEI	COLORO	10	10	10
JATEI	COLIF TOTAIS	10	10	10
JATEI	E.COLI	10	10	10
JATEI	TURBIDEZ	10	10	10
JUTI	PH	0	5	5
JUTI	COR	5	5	4
JUTI	FLUOR	0	0	0
JUTI	COLORO	10	10	10
JUTI	COLIF TOTAIS	10	10	10
JUTI	E.COLI	10	10	10
JUTI	TURBIDEZ	10	10	9
LADARIO	PH	42	17	17
LADARIO	COR	10	17	17
LADARIO	FLUOR	0	16	16
LADARIO	COLORO	42	51	51
LADARIO	COLIF TOTAIS	42	51	51
LADARIO	E.COLI	42	51	51
LADARIO	TURBIDEZ	42	51	51
LAGOA BONITA	PH	0	5	0
LAGOA BONITA	COR	5	5	5
LAGOA BONITA	FLUOR	0	0	0
LAGOA BONITA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

LAGOA BONITA	COLIF TOTAIS	10	10	10
LAGOA BONITA	E.COLI	10	10	10
LAGOA BONITA	TURBIDEZ	10	10	10
LAGUNA CAARAPA	PH	0	5	5
LAGUNA CAARAPA	COR	5	5	5
LAGUNA CAARAPA	FLUOR	0	0	0
LAGUNA CAARAPA	COLORO	10	10	10
LAGUNA CAARAPA	COLIF TOTAIS	10	10	10
LAGUNA CAARAPA	E.COLI	10	10	10
LAGUNA CAARAPA	TURBIDEZ	10	10	10
MACAUBA	PH	5	5	5
MACAUBA	COR	5	5	5
MACAUBA	FLUOR	0	0	0
MACAUBA	COLORO	10	10	10
MACAUBA	COLIF TOTAIS	10	10	10
MACAUBA	E.COLI	10	10	10
MACAUBA	TURBIDEZ	10	10	10
MARACAJU	PH	5	5	5
MARACAJU	COR	5	5	5
MARACAJU	FLUOR	0	0	0
MARACAJU	COLORO	50	50	50
MARACAJU	COLIF TOTAIS	50	50	50
MARACAJU	E.COLI	50	50	50
MARACAJU	TURBIDEZ	50	50	50
MIRANDA	PH	10	12	12
MIRANDA	COR	10	12	12
MIRANDA	FLUOR	0	0	0
MIRANDA	COLORO	34	40	40
MIRANDA	COLIF TOTAIS	34	40	40
MIRANDA	E.COLI	34	40	40
MIRANDA	TURBIDEZ	34	40	40
MONTESE	PH	5	5	5
MONTESE	COR	5	5	5
MONTESE	FLUOR	0	0	0
MONTESE	COLORO	10	10	10
MONTESE	COLIF TOTAIS	10	10	10
MONTESE	E.COLI	10	10	10
MONTESE	TURBIDEZ	10	10	10
MORRARIA DO SUL	PH	5	8	8
MORRARIA DO SUL	COR	5	8	8
MORRARIA DO SUL	FLUOR	0	0	0
MORRARIA DO SUL	COLORO	10	12	12



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

MORRARIA DO SUL	COLIF TOTAIS	10	12	11
MORRARIA DO SUL	E.COLI	10	12	12
MORRARIA DO SUL	TURBIDEZ	10	12	11
MORUMBI	PH	0	5	0
MORUMBI	COR	5	5	5
MORUMBI	FLUOR	0	0	0
MORUMBI	COLORO	10	10	10
MORUMBI	COLIF TOTAIS	10	10	10
MORUMBI	E.COLI	10	10	10
MORUMBI	TURBIDEZ	10	10	10
MUNDO NOVO	PH	0	10	2
MUNDO NOVO	COR	10	10	10
MUNDO NOVO	FLUOR	0	10	7
MUNDO NOVO	COLORO	36	36	36
MUNDO NOVO	COLIF TOTAIS	36	36	33
MUNDO NOVO	E.COLI	36	36	36
MUNDO NOVO	TURBIDEZ	36	36	36
NAVIRAI	PH	0	20	0
NAVIRAI	COR	20	20	20
NAVIRAI	FLUOR	0	5	5
NAVIRAI	COLORO	87	87	87
NAVIRAI	COLIF TOTAIS	87	87	86
NAVIRAI	E.COLI	87	87	87
NAVIRAI	TURBIDEZ	87	87	87
NIOAQUE	PH	5	5	5
NIOAQUE	COR	5	5	5
NIOAQUE	FLUOR	0	0	0
NIOAQUE	COLORO	17	17	17
NIOAQUE	COLIF TOTAIS	17	17	17
NIOAQUE	E.COLI	17	17	17
NIOAQUE	TURBIDEZ	17	17	17
NOVA ALVORADA DO SUL	PH	5	5	5
NOVA ALVORADA DO SUL	COR	5	5	5
NOVA ALVORADA DO SUL	FLUOR	0	0	0
NOVA ALVORADA DO SUL	COLORO	41	41	41
NOVA ALVORADA DO SUL	COLIF TOTAIS	41	41	41
NOVA ALVORADA DO SUL	E.COLI	41	41	41
NOVA ALVORADA DO SUL	TURBIDEZ	41	41	41
NOVA AMERICA	PH	0	5	5
NOVA AMERICA	COR	5	5	5
NOVA AMERICA	FLUOR	0	0	0
NOVA AMERICA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

NOVA AMERICA	COLIF TOTAIS	10	10	10
NOVA AMERICA	E.COLI	10	10	10
NOVA AMERICA	TURBIDEZ	10	10	10
NOVA ANDRADINA	PH	0	10	5
NOVA ANDRADINA	COR	10	10	10
NOVA ANDRADINA	FLUOR	0	5	5
NOVA ANDRADINA	COLORO	62	62	62
NOVA ANDRADINA	COLIF TOTAIS	62	62	62
NOVA ANDRADINA	E.COLI	62	62	62
NOVA ANDRADINA	TURBIDEZ	62	62	62
NOVA CASA VERDE	PH	0	5	0
NOVA CASA VERDE	COR	5	5	5
NOVA CASA VERDE	FLUOR	0	0	0
NOVA CASA VERDE	COLORO	10	10	10
NOVA CASA VERDE	COLIF TOTAIS	10	10	10
NOVA CASA VERDE	E.COLI	10	10	10
NOVA CASA VERDE	TURBIDEZ	10	10	10
NOVA ESPERANCA	PH	0	5	1
NOVA ESPERANCA	COR	5	5	5
NOVA ESPERANCA	FLUOR	0	0	0
NOVA ESPERANCA	COLORO	10	10	10
NOVA ESPERANCA	COLIF TOTAIS	10	10	10
NOVA ESPERANCA	E.COLI	10	10	10
NOVA ESPERANCA	TURBIDEZ	10	10	10
NOVO HORIZONTE DO SUL	PH	0	5	5
NOVO HORIZONTE DO SUL	COR	5	5	5
NOVO HORIZONTE DO SUL	FLUOR	0	0	0
NOVO HORIZONTE DO SUL	COLORO	10	10	10
NOVO HORIZONTE DO SUL	COLIF TOTAIS	10	10	10
NOVO HORIZONTE DO SUL	E.COLI	10	10	10
NOVO HORIZONTE DO SUL	TURBIDEZ	10	10	10
NOVO PLANALTO	PH	5	5	5
NOVO PLANALTO	COR	5	5	5
NOVO PLANALTO	FLUOR	0	0	0
NOVO PLANALTO	COLORO	10	10	10
NOVO PLANALTO	COLIF TOTAIS	10	10	10
NOVO PLANALTO	E.COLI	10	10	10
NOVO PLANALTO	TURBIDEZ	10	10	10
PALMEIRAS	PH	5	8	8
PALMEIRAS	COR	5	8	8
PALMEIRAS	FLUOR	0	0	0
PALMEIRAS	COLORO	10	12	12



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

PALMEIRAS	COLIF TOTAIS	10	12	12
PALMEIRAS	E.COLI	10	12	12
PALMEIRAS	TURBIDEZ	10	12	12
PANAMBI	PH	5	5	5
PANAMBI	COR	5	5	5
PANAMBI	FLUOR	0	0	0
PANAMBI	COLORO	10	10	10
PANAMBI	COLIF TOTAIS	10	10	10
PANAMBI	E.COLI	10	10	10
PANAMBI	TURBIDEZ	10	10	10
PARANAIBA	PH	10	51	51
PARANAIBA	COR	10	51	51
PARANAIBA	FLUOR	10	51	23
PARANAIBA	COLORO	51	51	51
PARANAIBA	COLIF TOTAIS	51	51	51
PARANAIBA	E.COLI	51	51	51
PARANAIBA	TURBIDEZ	51	51	51
PARANHOS	PH	0	5	5
PARANHOS	COR	5	5	5
PARANHOS	FLUOR	0	0	0
PARANHOS	COLORO	13	13	13
PARANHOS	COLIF TOTAIS	13	13	13
PARANHOS	E.COLI	13	13	13
PARANHOS	TURBIDEZ	13	13	13
PEDRO GOMES	PH	5	5	1
PEDRO GOMES	COR	5	5	5
PEDRO GOMES	FLUOR	0	0	0
PEDRO GOMES	COLORO	16	18	18
PEDRO GOMES	COLIF TOTAIS	16	18	18
PEDRO GOMES	E.COLI	16	18	18
PEDRO GOMES	TURBIDEZ	5	18	18
PERDIGAO	PH	5	5	0
PERDIGAO	COR	5	5	5
PERDIGAO	FLUOR	0	0	0
PERDIGAO	COLORO	10	10	10
PERDIGAO	COLIF TOTAIS	10	10	10
PERDIGAO	E.COLI	10	10	10
PERDIGAO	TURBIDEZ	5	10	10
PICADINHA	PH	5	5	5
PICADINHA	COR	5	5	5
PICADINHA	FLUOR	0	0	0
PICADINHA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

PICADINHA	COLIF TOTAIS	10	10	10
PICADINHA	E.COLI	10	10	10
PICADINHA	TURBIDEZ	10	10	10
PIRAPORA	PH	5	5	5
PIRAPORA	COR	5	5	5
PIRAPORA	FLUOR	0	0	0
PIRAPORA	COLORO	10	10	10
PIRAPORA	COLIF TOTAIS	10	10	10
PIRAPORA	E.COLI	10	10	10
PIRAPORA	TURBIDEZ	10	10	10
PIRAPUTANGA	PH	5	8	8
PIRAPUTANGA	COR	5	8	8
PIRAPUTANGA	FLUOR	0	0	0
PIRAPUTANGA	COLORO	10	12	12
PIRAPUTANGA	COLIF TOTAIS	10	12	12
PIRAPUTANGA	E.COLI	10	12	12
PIRAPUTANGA	TURBIDEZ	10	12	12
PONTA PORA	PH	0	8	8
PONTA PORA	COR	8	8	8
PONTA PORA	FLUOR	0	5	3
PONTA PORA	COLORO	68	68	68
PONTA PORA	COLIF TOTAIS	68	68	64
PONTA PORA	E.COLI	68	68	68
PONTA PORA	TURBIDEZ	68	68	68
PONTINHA DO COCHO	PH	5	5	5
PONTINHA DO COCHO	COR	5	5	5
PONTINHA DO COCHO	FLUOR	0	0	0
PONTINHA DO COCHO	COLORO	10	10	10
PONTINHA DO COCHO	COLIF TOTAIS	10	10	10
PONTINHA DO COCHO	E.COLI	10	10	10
PONTINHA DO COCHO	TURBIDEZ	5	10	10
PORTO MURTINHO	PH	10	10	10
PORTO MURTINHO	COR	10	10	10
PORTO MURTINHO	FLUOR	0	0	0
PORTO MURTINHO	COLORO	23	24	24
PORTO MURTINHO	COLIF TOTAIS	23	24	23
PORTO MURTINHO	E.COLI	23	24	24
PORTO MURTINHO	TURBIDEZ	23	24	24
PORTO VILMA	PH	0	5	0
PORTO VILMA	COR	5	5	5
PORTO VILMA	FLUOR	0	0	0
PORTO VILMA	COLORO	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

PORTO VILMA	COLIF TOTAIS	10	10	10
PORTO VILMA	E.COLI	10	10	10
PORTO VILMA	TURBIDEZ	10	10	10
PRESIDENTE CASTELO	PH	0	5	5
PRESIDENTE CASTELO	COR	5	5	5
PRESIDENTE CASTELO	FLUOR	0	0	0
PRESIDENTE CASTELO	COLORO	10	10	10
PRESIDENTE CASTELO	COLIF TOTAIS	10	10	10
PRESIDENTE CASTELO	E.COLI	10	10	10
PRESIDENTE CASTELO	TURBIDEZ	10	10	10
PRUDENCIO THOMAZ	PH	5	5	5
PRUDENCIO THOMAZ	COR	5	5	5
PRUDENCIO THOMAZ	FLUOR	0	0	0
PRUDENCIO THOMAZ	COLORO	10	10	10
PRUDENCIO THOMAZ	COLIF TOTAIS	10	10	10
PRUDENCIO THOMAZ	E.COLI	10	10	10
PRUDENCIO THOMAZ	TURBIDEZ	10	10	10
QUEBRA COCO	PH	5	5	5
QUEBRA COCO	COR	5	5	5
QUEBRA COCO	FLUOR	0	0	0
QUEBRA COCO	COLORO	10	10	10
QUEBRA COCO	COLIF TOTAIS	10	10	6
QUEBRA COCO	E.COLI	10	10	10
QUEBRA COCO	TURBIDEZ	10	10	10
RIBAS DO RIO PARDO	PH	0	8	6
RIBAS DO RIO PARDO	COR	5	5	5
RIBAS DO RIO PARDO	FLUOR	0	0	0
RIBAS DO RIO PARDO	COLORO	34	34	34
RIBAS DO RIO PARDO	COLIF TOTAIS	34	34	34
RIBAS DO RIO PARDO	E.COLI	34	34	34
RIBAS DO RIO PARDO	TURBIDEZ	34	34	34
RIO BRILHANTE	PH	5	5	5
RIO BRILHANTE	COR	5	5	5
RIO BRILHANTE	FLUOR	0	0	0
RIO BRILHANTE	COLORO	47	47	47
RIO BRILHANTE	COLIF TOTAIS	47	47	47
RIO BRILHANTE	E.COLI	47	47	47
RIO BRILHANTE	TURBIDEZ	47	47	47
RIO NEGRO	PH	5	5	4
RIO NEGRO	COR	5	5	5
RIO NEGRO	FLUOR	0	0	0
RIO NEGRO	COLORO	11	11	11



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

RIO NEGRO	COLIF TOTAIS	11	11	11
RIO NEGRO	E.COLI	11	11	11
RIO NEGRO	TURBIDEZ	5	11	11
RIO VERDE DE MATO GROSSO	PH	5	5	0
RIO VERDE DE MATO GROSSO	COR	5	5	5
RIO VERDE DE MATO GROSSO	FLUOR	0	0	0
RIO VERDE DE MATO GROSSO	COLORO	40	40	40
RIO VERDE DE MATO GROSSO	COLIF TOTAIS	40	40	40
RIO VERDE DE MATO GROSSO	E.COLI	40	40	40
RIO VERDE DE MATO GROSSO	TURBIDEZ	5	40	40
SANGA PUITA	PH	0	5	5
SANGA PUITA	COR	5	5	5
SANGA PUITA	FLUOR	0	0	0
SANGA PUITA	COLORO	10	10	10
SANGA PUITA	COLIF TOTAIS	10	10	10
SANGA PUITA	E.COLI	10	10	10
SANGA PUITA	TURBIDEZ	10	10	10
SANTA RITA DO PARDO	PH	0	2	2
SANTA RITA DO PARDO	COR	5	5	5
SANTA RITA DO PARDO	FLUOR	0	0	0
SANTA RITA DO PARDO	COLORO	10	10	10
SANTA RITA DO PARDO	COLIF TOTAIS	10	10	10
SANTA RITA DO PARDO	E.COLI	10	10	10
SANTA RITA DO PARDO	TURBIDEZ	10	10	10
SAO LUIZ	PH	0	5	5
SAO LUIZ	COR	5	5	5
SAO LUIZ	FLUOR	0	0	0
SAO LUIZ	COLORO	10	10	10
SAO LUIZ	COLIF TOTAIS	10	10	10
SAO LUIZ	E.COLI	10	10	10
SAO LUIZ	TURBIDEZ	10	10	10
SAO ROMAO	PH	5	5	5
SAO ROMAO	COR	5	5	5
SAO ROMAO	FLUOR	0	0	0
SAO ROMAO	COLORO	10	11	11
SAO ROMAO	COLIF TOTAIS	10	11	11



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

SAO ROMAO	E.COLI	10	11	11
SAO ROMAO	TURBIDEZ	5	11	11
SELVIRIA	PH	0	3	3
SELVIRIA	COR	5	5	5
SELVIRIA	FLUOR	0	0	0
SELVIRIA	COLORO	12	12	12
SELVIRIA	COLIF TOTAIS	12	12	12
SELVIRIA	E.COLI	12	12	12
SELVIRIA	TURBIDEZ	12	12	12
SETE QUEDAS	PH	0	10	7
SETE QUEDAS	COR	10	10	10
SETE QUEDAS	FLUOR	0	0	0
SETE QUEDAS	COLORO	18	18	18
SETE QUEDAS	COLIF TOTAIS	18	18	17
SETE QUEDAS	E.COLI	18	18	18
SETE QUEDAS	TURBIDEZ	18	18	18
SIDROLANDIA	PH	5	5	4
SIDROLANDIA	COR	5	5	5
SIDROLANDIA	FLUOR	0	0	0
SIDROLANDIA	COLORO	45	45	45
SIDROLANDIA	COLIF TOTAIS	45	45	36
SIDROLANDIA	E.COLI	45	45	45
SIDROLANDIA	TURBIDEZ	45	45	45
SILVIOLANDIA	PH	5	5	0
SILVIOLANDIA	COR	5	5	5
SILVIOLANDIA	FLUOR	0	0	0
SILVIOLANDIA	COLORO	10	10	10
SILVIOLANDIA	COLIF TOTAIS	10	10	10
SILVIOLANDIA	E.COLI	10	10	10
SILVIOLANDIA	TURBIDEZ	5	10	10
SONORA	PH	5	6	0
SONORA	COR	5	6	6
SONORA	FLUOR	0	0	0
SONORA	COLORO	29	31	31
SONORA	COLIF TOTAIS	29	31	31
SONORA	E.COLI	29	31	31
SONORA	TURBIDEZ	5	31	31
TACURU	PH	0	5	0
TACURU	COR	5	5	5
TACURU	FLUOR	0	0	0
TACURU	COLORO	10	10	10
TACURU	COLIF TOTAIS	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

TACURU	E.COLI	10	10	10
TACURU	TURBIDEZ	10	10	10
TAQUARI	PH	5	5	0
TAQUARI	COR	5	5	5
TAQUARI	FLUOR	0	0	0
TAQUARI	COLORO	10	10	10
TAQUARI	COLIF TOTAIS	10	10	10
TAQUARI	E.COLI	10	10	10
TAQUARI	TURBIDEZ	5	10	10
TAQUARUSSU	PH	0	5	5
TAQUARUSSU	COR	5	5	5
TAQUARUSSU	FLUOR	0	5	5
TAQUARUSSU	COLORO	10	10	10
TAQUARUSSU	COLIF TOTAIS	10	10	10
TAQUARUSSU	E.COLI	10	10	10
TAQUARUSSU	TURBIDEZ	10	10	10
TAUNAY	PH	5	8	8
TAUNAY	COR	5	8	8
TAUNAY	FLUOR	0	0	0
TAUNAY	COLORO	10	12	12
TAUNAY	COLIF TOTAIS	10	12	12
TAUNAY	E.COLI	10	12	12
TAUNAY	TURBIDEZ	10	12	12
TERENOS	PH	5	8	8
TERENOS	COR	5	8	8
TERENOS	FLUOR	0	0	0
TERENOS	COLORO	18	20	20
TERENOS	COLIF TOTAIS	18	20	20
TERENOS	E.COLI	18	20	20
TERENOS	TURBIDEZ	18	20	20
TRES LAGOAS	PH	0	26	0
TRES LAGOAS	COR	15	15	15
TRES LAGOAS	FLUOR	0	0	0
TRES LAGOAS	COLORO	104	104	104
TRES LAGOAS	COLIF TOTAIS	104	104	104
TRES LAGOAS	E.COLI	104	104	104
TRES LAGOAS	TURBIDEZ	104	104	104
VICENTINA	PH	5	5	5
VICENTINA	COR	5	5	5
VICENTINA	FLUOR	0	0	0
VICENTINA	COLORO	10	10	10
VICENTINA	COLIF TOTAIS	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

VICENTINA	E.COLI	10	10	10
VICENTINA	TURBIDEZ	10	10	10
VILA CRISTINA	PH	0	5	0
VILA CRISTINA	COR	5	5	5
VILA CRISTINA	FLUOR	0	0	0
VILA CRISTINA	CLORO	10	10	10
VILA CRISTINA	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA CRISTINA	E.COLI	10	10	10
VILA CRISTINA	TURBIDEZ	10	10	10
VILA FORMOSA	PH	5	5	5
VILA FORMOSA	COR	5	5	5
VILA FORMOSA	FLUOR	0	0	0
VILA FORMOSA	CLORO	10	10	10
VILA FORMOSA	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA FORMOSA	E.COLI	10	10	10
VILA FORMOSA	TURBIDEZ	10	10	10
VILA MARQUES	PH	0	5	5
VILA MARQUES	COR	5	5	5
VILA MARQUES	FLUOR	0	0	0
VILA MARQUES	CLORO	10	10	10
VILA MARQUES	COLIF TOTAIS	10	10	9
VILA MARQUES	E.COLI	10	10	10
VILA MARQUES	TURBIDEZ	10	10	10
VILA QUEBRACHO	PH	0	5	0
VILA QUEBRACHO	COR	5	5	5
VILA QUEBRACHO	FLUOR	0	0	0
VILA QUEBRACHO	CLORO	10	10	10
VILA QUEBRACHO	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA QUEBRACHO	E.COLI	10	10	10
VILA QUEBRACHO	TURBIDEZ	10	10	10
VILA RICA	PH	5	5	0
VILA RICA	COR	5	5	5
VILA RICA	FLUOR	0	0	0
VILA RICA	CLORO	10	10	10
VILA RICA	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA RICA	E.COLI	10	10	10
VILA RICA	TURBIDEZ	10	10	10
VILA SAO JOAO	PH	0	5	5
VILA SAO JOAO	COR	5	5	5
VILA SAO JOAO	FLUOR	0	0	0
VILA SAO JOAO	CLORO	10	10	10
VILA SAO JOAO	COLIF TOTAIS	10	10	10



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA
REF: 05/2017

VILA SAO JOAO	E.COLI	10	10	10
VILA SAO JOAO	TURBIDEZ	10	10	10
VILA SAO JOSE	PH	5	5	5
VILA SAO JOSE	COR	5	5	5
VILA SAO JOSE	FLUOR	0	0	0
VILA SAO JOSE	COLORO	10	10	10
VILA SAO JOSE	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA SAO JOSE	E.COLI	10	10	10
VILA SAO JOSE	TURBIDEZ	10	10	10
VILA SAO PEDRO	PH	5	5	5
VILA SAO PEDRO	COR	5	5	5
VILA SAO PEDRO	FLUOR	0	0	0
VILA SAO PEDRO	COLORO	10	10	10
VILA SAO PEDRO	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA SAO PEDRO	E.COLI	10	10	10
VILA SAO PEDRO	TURBIDEZ	10	10	10
VILA UNIAO	PH	0	5	5
VILA UNIAO	COR	5	5	5
VILA UNIAO	FLUOR	0	0	0
VILA UNIAO	COLORO	10	10	10
VILA UNIAO	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA UNIAO	E.COLI	10	10	10
VILA UNIAO	TURBIDEZ	10	10	10
VILA VARGAS	PH	5	5	5
VILA VARGAS	COR	5	5	5
VILA VARGAS	FLUOR	0	0	0
VILA VARGAS	COLORO	10	10	10
VILA VARGAS	COLIF TOTAIS	10	10	10
VILA VARGAS	E.COLI	10	10	10
VILA VARGAS	TURBIDEZ	10	10	10
VISTA ALEGRE	PH	5	5	5
VISTA ALEGRE	COR	5	5	5
VISTA ALEGRE	FLUOR	0	0	0
VISTA ALEGRE	COLORO	10	10	10
VISTA ALEGRE	COLIF TOTAIS	10	10	10
VISTA ALEGRE	E.COLI	10	10	10
VISTA ALEGRE	TURBIDEZ	10	10	10